

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 2**  
для инвалидов и других маломобильных групп населения МАУДО «ДШИ» и  
предоставляемых услуг.

«19» апреля 2019г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Вид (наименование) объекта: МАУДО «Детская школа искусств»
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 142281, Московская область, г. Протвино, ул. Лесной бульвар, д.1А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажа, \_\_\_\_\_ кв.м.  
- часть здания 2 этажа, 2616,7 кв. м.  
- наличие прилегающего земельного участка: да, 8 699 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1976, последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - нет.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Протвино «Детская школа искусств» согласно Уставу, краткое наименование: МАУДО «ДШИ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 142281, Московская область, г. Протвино, ул. Дружбы, д.20, телефон 8(4967)74-55-48, E-mail:ecole-des-arts@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация г. о. Протвино.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 142280, г.Протвино, Московская область, ул. Ленина, д.5.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: культура.
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата.
- 2.4. Виды услуг: дополнительное образование детей и взрослых.
- 2.5. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 человек.
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет): нет.

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

автобусами №№ 01, 06, 27, 42, 60, 260 – остановка "ул. Дружбы".

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

**3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:** 300 м

**3.2.2 время движения (пешком):** 15 мин

**3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:** да

**3.2.4 перекрестки:** регулируемые.

**3.2.5 информация на пути следования к объекту:** нет

**3.2.6. перепады высоты на пути:** есть.

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания\***

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды	ДУ
2	передвигающиеся на креслах- колясках	ВНД
3	С нарушениями опорно- двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушением зрения	ДУ
5	с нарушением слуха	ДУ
6	с нарушением умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

(«А» – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; «Б» – в уровне первого этажа организованно место обслуживания инвалидов; «ДУ» – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.; «ВНД» – временно недоступен

**3.4.Состояние доступности основных структурно – функциональных зон**

п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (КОГ)
2	Вход (входы) в здание	ДУ(О,С,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ(О,С,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(О,С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(О,С,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(О,С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ(К,О,С,Г)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5.Итоговое заключение (о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры):** ДП-И (О,С,Г).

#### 4. Управленческое решение

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт

2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Реконструкция капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	капитальный ремонт

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**4.2. Период проведения работ:** 2020-2025 г. г.

**в рамках исполнения-подпрограммы Доступная среда**  
(указывается наименование документа: программы, плана)

**4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:** с ДП-И (О,С,Г) до ДП-В.

**Оценка результата исполнения программы, плана по состоянию доступности:** доступен частично всем.

**4.4. Для принятия решения требуется, не требуется** (нужное подчеркнуть)

Согласование требуется

**Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта**  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), **прилагается:** нет.

**4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_** (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

**Паспорт сформирован на основании:**

**1. Анкеты (информации об объекте)** от «19» апреля 2019г.

**2. Акта обследования объекта:** № 2 от 19 апреля 2019г.

**3. Решение Комиссии:** составить план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов МАУДО «ДШИ» и предоставляемых им услуг. Включить МАУДО «ДШИ» в подпрограмму «Доступная среда» г.о. Протвино по обеспечению доступности инвалидов и МНГ.

Утверждаю:  
Директор МАУДО «ДШИ»  
МП



*Handwritten signature*

Шолохова Н.П.  
«19» апрель 2019 г.

Согласовано:  
Председатель ЦО ОО ВОИ:  
МП



*Handwritten signature*

Чепурная О.В.  
«19» апрель 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАУДО «ДШИ»  
Шолохова Н.П.  
"19" апреля 2019г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 2**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Вид (наименование) объекта: МАУДО «Детская школа искусств»
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 142281, Московская область, г. Протвино, ул. Лесной бульвар, д.1А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажа, \_\_\_\_\_ кв.м.
  - часть здания 2 этажа, 2616,7 кв. м.
  - наличие прилегающего земельного участка: да, 8 699 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1976, последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - нет.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Протвино «Детская школа искусств» согласно Уставу, краткое наименование: МАУДО «ДШИ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 142281, Московская область, г. Протвино, ул. Дружбы, д.20, телефон 8(4967)74-55-48, E-mail:ecole-des-arts@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация г. о. Протвино.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 142280, г.Протвино, Московская область, ул. Ленина, д.5.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: культура.
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития; инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата.
- 2.4. Виды услуг: дополнительное образование детей и взрослых.
- 2.5. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет): нет.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  
автобусами №№ 01, 06, 27, 42, 60, 260 до остановки "ул. Дружбы".

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м

3.2.2 время движения (пешком): 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 перекрестки: регулируемые.

3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть.

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания\*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушением зрения	ДУ
5	с нарушением слуха	ДУ
6	с нарушением умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; «Б» – в уровне первого этажа организованно место обслуживания инвалидов; «ДУ» – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.; «ВНД» – временно недоступен

### 3.4. Состояние доступности основных структурно – функциональных зон

п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДУ(О,С,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ(О,С,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(О,С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(О,С,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(О,С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ(К,О,С,Г)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение (о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры): ДП-И (О,С,Г).

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Реконструкция Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД – временно недоступно

##### 4.2. Период проведения работ: 2020-2025 г.г.

в рамках исполнения - подпрограммы Доступная среда  
(указывается наименование документа: программы, плана).

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, С, Г) до ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана по состоянию доступности: доступен частично всем.

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. согласование Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): нет.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: нет.

4.4.6. другое: нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет.

##### 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений

на 2 л.

на 1 л.

на 1 л.

на 3 л.

на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ на - л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ на - л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены рабочей группы:

Директор МАУДО «ДШИ» - Шолохова Н.П.



Зам. директора по безопасности Камарницкая Г.Ю.



Зам. директора по АХР МАУДО «ДШИ» - Калинина А.А.



Председатель профкома МАУДО «ДШИ» - Козлова В.А.



В том числе:

Председатель ПГОО ВОИ Чепурная О.В.  
по согласованию





УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАУДО «ДШИ»  
Шолохова Н.П.  
"19" апреля 2019г.

### АНКЕТА

#### (информация об объекте социальной инфраструктуры) к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: МАУДО «Детская школа искусств»
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 142281, Московская область, г. Протвино, ул. Лесной бульвар д.1А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажа, \_\_\_\_\_ кв.м.
  - часть здания 2 этажа, 2616,7 кв. м.
  - наличие прилегающего земельного участка: да, 8 699 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1976, последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - нет.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Протвино «Детская школа искусств» согласно Уставу, краткое наименование: МАУДО «ДШИ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 142281, Московская область, г. Протвино, ул. Дружбы, д.20 телефон 8(4967)74-55-48, E-mail:ecole-des-arts@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация г. о. Протвино.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 142280, г.Протвино, Московская область, ул. Ленина, д.5.

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: культура.
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития; инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата.
- 2.4. Виды услуг: дополнительное образование детей и взрослых.
- 2.5. Форма оказания услуг: на объекте.



2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет): нет.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

автобусами №№ 01, 06, 27, 42, 60, 260 до остановки "ул.Дружбы".

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м

3.2.2 время движения (пешком): 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 перекрестки: регулируемые.

3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. перепады высоты на пути: есть.

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания\*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды	ДУ
2	передвигающиеся на креслах- колясках	ВНД
3	С нарушениями опорно- двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушением зрения	ДУ
5	с нарушением слуха	ДУ
6	с нарушением умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; «Б» – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов; «ДУ» – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.; «ВНД» – временно недоступен

### 3.4. Состояние доступности основных структурно – функциональных зон

п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДУ(О,С,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ(О,С,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(О,С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(О,С,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(О,С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ(К,О,С,Г)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5.Итоговое заключение (о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры): ДП-И (О,С,Г).

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Реконструкция Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

##### 4.2. Период проведения работ: 2020-2025 г. г.

в рамках исполнения подпрограммы Доступная среда  
(указывается наименование документа: программы, плана).

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: С ДП-И (О,С,Г) до ДП- В.

Оценка результата исполнения программы, плана по состоянию доступности: доступен частично всем.

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

Согласование требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): нет.

##### 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_ (наименование сайта, портала):

**I Результаты обследования:**

**1. Территория, прилегающая к зданию (участка) МАУДО «ДШИ»  
142281, Московская область, г. Протвино, ул. Лесной бульвар, д. 1А.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Не оборудовано доступными элементами информации об объекте	все	Текущий ремонт	Оборудовать доступными элементами информации об объекте
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Нет информационной поддержки, на всех путях движения МГН Нет тактильных средств покрытия, спецоборудования для людей с плохим зрением	Все  К,О,Г	Текущий ремонт	Оборудовать информационную поддержку, на всех путях движения МГН Нет тактильных средств покрытия, спецоборудования для людей с плохим зрением
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	нет			Нет пандуса		Текущий ремонт	Монтаж пандуса
1.5	Автостоянка и парковка	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И(К,О,Г)			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Вход (входы) в здание**

**МАУДО «ДШИ» 142281, Московская область, г. Протвино, ул. Лесной  
бульвар, д.1А.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть						
2.2	Пандус (наружный)	нет			Нет пандуса	К	Капитальный ремонт	Монтаж пандуса
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть						
2.4	Дверь (входная)	есть						
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Вход (входы) в здание</b>	<b>ДУ (О,С,Г)</b>			Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  
МАУДО «ДШИ» 142281, Московская область, г. Протвино, ул. Лесной  
бульвар, д.1А.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Нет тактильно-предупредительной информации о препятствиях, нет звуковых информаторов и текстофонов	С,Г	Реконструкция Капитальный ремонт	Оборудовать тактильно-предупредительной информацией о препятствиях, звуковыми информаторами и текстофонами
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Нет рельефных изображений этажей	все		Оборудовать рельефными изображениями этажей
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Нет информирующих обозначений помещений, дублирования рельефными знаками	все		Оборудовать информирующими обозначениями помещения, продублировать их рельефными знаками
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ(О,С,Г)			Реконструкция Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**  
**МАУДО «ДШИ» 142281, Московская область, г. Протвино, ул. Лесной**  
**бульвар, д.1А.**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Нет информирующих обозначений помещений, дублирования рельефными знаками	все	Текущий ремонт	Оборудовать Информационные устройства дублирования с рельефными знаками
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Не оборудовано Устройствами для лиц с дефектами слуха и зрения	С, Г	Текущий ремонт	Оборудовать устройствами для лиц с дефектами слуха и зрения
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(О,С,Г)			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант Ш – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенические помещения**  
**МАУДО «ДШИ» 142281, Московская область, г. Протвино, ул. Лесной**  
**бульвар, 1А.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Нет универсальной кабины, доступной для всех категорий	все	Капитальный ремонт	Оборудовать универсальную кабину, доступную для всех категорий
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Санитарно-гигиенических помещений</b>	<b>ДП-И (О,С,Г,У)</b>			<b>Капитальный ремонт</b>

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**МАУДО «ДШИ» 142281, Московская область, г. Протвино, ул. Лесной**  
**бульвар, д.1А.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Не продублировано тактильными средствами и звуковыми средствами	все	Текущий ремонт	Продублировать тактильными средствами и звуковыми средствами
6.2	Акустические средства	есть			отсутствуют	Г	Текущий ремонт	Оборудовать акустическими средствами
6.3	Тактильные средства	есть			частично отсутствуют	С	Текущий ремонт	Оборудовать тактильными средствами
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	<b>ДУ (О,С,Г)</b>			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_