

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №3**  
**для инвалидов и других маломобильных групп населения**  
**МАУДО «ДШИ» и предоставляемых услуг**

19 апреля 2019г

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Вид (наименование) объекта МАУДО «ДШИ» СП «Камертон»  
1.2. Полный почтовый адрес объекта: 142280, М.О., г. Протвино, ул.Гагарина д.2 А  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв. м  
- часть здания 2 этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), 584,3 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет  
1.4. Год постройки здания 1974 г., последнего капитального ремонта - 1996 г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - нет  
**Сведения об организации, расположенной на объекте;**  
1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование, согласно Уставу) МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ПРОТВИНО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ», (краткое - МАУДО «ДШИ»)  
1.7. Юридический адрес учреждения, телефон.e-mail: 142281, М.О., г. Протвино, ул. Дружбы, д.20, телефон 8(4967)74-55-48, E-mail:ecole-des-arts@mail.ru  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
- Аренда  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - Государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
- Муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация г. о. Протвино  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 142280, М.О., г. Протвино, ул. Ленина, д.5

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: культура.  
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети  
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
2.4. Виды оказываемых услуг - дополнительное образование  
2.5. Форма оказания услуг: - на объекте  
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 150 чел.  
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Городским автобусом № 10 - остановка магазин «Диски»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет

*Жонья Верта*  
*Докин Александр* / В.А. Каменский

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **300 м**  
 3.2.2 время движения (пешком) - **20 мин**  
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), - **да**  
 3.2.4 перекрестки: **нерегулируемые**  
 3.2.5 информация на пути следования к объекту: **нет**  
 3.2.6 перепады высоты на пути: **есть**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; «Б» – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов; «ДУ» – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.; «ВНД» – временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ(КОСГ)
2	Вход (входы) в здание	ДУ(КОСГ)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ(ОСГ)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(КОСГ)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(ОСГО)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(КОС)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ(КОСГ)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение (о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры ОСИ): - **ДУ**

**4. Управленческое решение**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт

*Юлия Сергеевна  
 Директор ООО "Деловая линия" / ВА Колесникова*

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ -2020-2025гг

в рамках исполнения - **подпрограммы (Доступная среда)**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности «Санитарно-гигиенические помещения» с ДУ- (ОСГУ) до ДП-В

Оценка результата исполнения подпрограммы (Доступная среда): **Доступен всем**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование - **требуется**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается –**нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата - (наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «19» апреля 2019г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_3\_\_ от «19» апреля 2019г.

3. Решения Комиссии: Составить план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов МАУДО «ДШИ» и предоставляемых им услуг.

Включить МАУДО «ДШИ» в подпрограмму «Доступная среда» г. о. Протвино по обеспечению доступности для инвалидов и МГН.

Утверждаю  
Директор МАУДО «ДШИ»



*Handwritten signature*

Шолохова Н.П.  
«19» 04 2019г.

Согласовано:  
Председатель ГРОО ВОИ



*Handwritten signature*

Чепурная О.В.  
«19» 04 2019г.

*Handwritten text: Ученик Верно! Директор Гвер. Дир / ВА Классика*

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАУДО «ДШИ»  
Шолохова Н.П.  
"19" апреля 2019г.



**АНКЕТА**  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 3

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Вид (Наименование) объекта МАУДО «ДШИ» СП «Камертон»  
1.2. Адрес объекта 142280, М.О., г. Протвино, ул. Гагарина д.2 А  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв. м  
- часть здания 2 этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), 584,3 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет  
1.4. Год постройки здания 1974 г., последнего капитального ремонта -1996 г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -нет, капитального -нет

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название учреждения (полное юридическое наименование; согласно Уставу) МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ПРОТВИНО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ», (краткое - МАУДО «ДШИ»  
1.7. Юридический адрес учреждения, телефон.e-mail: 142281, М.О., г. Протвино, ул. Дружбы, д.20, телефон 8(4967)74-55-48, E-mail:ecole-des-arts@mail.ru  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - Аренда  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - Государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - Муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация г. о. Протвино  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 142280, М.О., г. Протвино, ул. Ленина, д.5

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: культура.  
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети  
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
2.4. Виды оказываемых услуг - дополнительное образование  
2.5. Форма оказания услуг: - на объекте  
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 150 чел.  
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

### Городским автобусом №10 - остановка магазин «Диски»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -**300 м**

3.2.2 время движения (пешком) -**20 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), - **да**

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; «Б» – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов; «ДУ» – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.; «ВНД» – временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ(КОСГ)
2	Вход (входы) в здание	ДУ(КОСГ)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ(ОСГ)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(КОСГ)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(ОСГ0)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(КОС)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ(КОСГ)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение (о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры ОСИ): - **ДУ**

### **4. Управленческое решение**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -2020-2025гг

в рамках исполнения - подпрограммы (Доступная среда)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации. Состояние доступности «Санитарно-гигиенические помещения» с ДУ(ОСГУ) до ДП-В

Оценка результата исполнения подпрограммы (Доступная среда): **Доступен всем**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование - **требуется**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается –**нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата -



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАУДО «ДШИ»  
Шолохова Н.П.  
19 апреля 2019г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 3**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МАУДО «ДШИ» СП «Камертон»  
1.2. Адрес объекта 142280, Московская область, г. Протвино, ул. Гагарина д.2 А  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв. м  
- часть здания 2 этажа (или на \_\_\_\_\_ этаже), -584,3 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет  
1.4. Год постройки здания 1974 г, последнего капитального ремонта -1996 г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -нет, капитального -нет  
1.6. Название учреждения (полное - согласно Уставу) МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ПРОТВИНО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ», (краткое - МАУДО «ДШИ»)  
1.7. Юридический адрес учреждения, телефон, e-mail: 142281, Московская область, г. Протвино, ул. Дружбы, д.20, телефон 8(4967)74-55-48, E-mail:ecole-des-arts@mail.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: культура  
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети  
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
2.4. Виды оказываемых услуг - дополнительное образование  
2.5. Форма оказания услуг: - на объекте  
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 150 чел.  
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Городским автобусом №10- остановка магазин «Диски»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет  
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -300 м  
3.2.2 время движения (пешком) -20 мин  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), - да  
3.2.4 перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет – да*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; «Б» – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов; «ДУ» – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.; «ВНД» – временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ(КОСГ)		
2	Вход (входы) в здание	ДУ(КОСГ)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ(ОСГ)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(КОСГ)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(ОСГ)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(КОС)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ(КОСГ)		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *- ДУ*

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	капитальный ремонт



	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ – 2020-2025гг

в рамках исполнения – подпрограммы (Доступная среда)

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности «Санитарно-гигиенические помещения» с ДУ- (ОСГУ) до ДП-В

Оценка результата исполнения подпрограммы (Доступная среда) – **Доступен всем**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование Комиссии \_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации; - **да**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - **нет**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - **нет**

4.4.6. другое - **нет**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается - **нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

*(наименование сайта, портала)*

### 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту                                      | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание  | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании  | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта                                       | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений                                      | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте                                | на <u>1</u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ - _____                          | на <u>-</u> л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ - _____                                | на <u>-</u> л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) |                |

\_\_\_\_\_

Члены рабочей группы:

Директор МАУДО «ДШИ» - [Имя] [Фамилия]

*[Handwritten signature]*

Зам. директора по безопасности Камарницкая Г.Ю.

*[Handwritten signature]*

Зам. директора по АХР МАУДО «ДШИ» - Калинин А.А.

*[Handwritten signature]*

Председатель профкома МАУДО «ДШИ» - Козлова В.А.

*[Handwritten signature]*

В том числе:  
Председатель ПГОО ВОИ - Ченурная О.В.  
по согласованию

*[Handwritten signature]*

**I Результаты обследования:**

**1. Территория, прилегающая к зданию (участка) МАУДО «ДШИ»  
СП «Камертон»**

**142280, Московская область, г. Протвино, ул. Гагарина д.2 А**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Не оборудовано доступными элементами информации об объекте	все	капитальный ремонт	Оборудовать доступными элементами информации об объекте
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Нет информационной поддержки на всех путях движения МГН  Нет тактильных средств покрытия, спецоборудования для людей с плохим зрением	Все  К.С		Оборудовать информационную поддержку на всех путях движения МГН Оборудовать тактильными средствами покрытия и спецоборудованием для людей с плохим зрением
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	есть						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Автостоянка не оборудована	все		Оборудовать автостоянку
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территория, прилегающая к зданию</b>	ДУ(КОСГ)			Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**2. Вход (входы) в здание**

**МАУДО «ДШИ» СП «Камертон»**

**142280, Московская область, г. Протвино, ул. Гагарина д.2 А**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть						
2.2	Пандус (наружный)	есть						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть						
2.4	Дверь (входная)	есть						
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Вход (входы) в здание</b>	ДУ(КОСТ)			капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

МАУДО «ДШИ» СП «Камертон»

142281, Московская область, г. Протвино, ул. Гагарина д.2 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Нет тактильно-предупредительной информации о препятствиях, нет звуковых информаторов и текстофонов	С,Г	капитальный ремонт	Оборудовать тактильно-предупредительной информацией Оборудовать звуковыми информаторами и текстофонами
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Нет рельефных изображений этажей	все	капитальный ремонт	Оборудовать рельефными изображениями этажей
3.3	Пандус (внутри здания)	есть						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет	нет		
3.5	Дверь	есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ(ОСГ)			капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**МАУДО «ДШИ» СП «Камертон»**

**142280, Московская область, г. Протвино, ул. Гагарина д.2 А**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Нет информационных обозначений помещений, дублирования рельефными знаками	все	капитальный ремонт	Оборудовать информирующие устройства, дублирование рельефными знаками
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Не оборудовано устройствами для лиц с дефектами слуха и зрения	С, Г	капитальный ремонт	Оборудовать устройствами для лиц с дефектами слуха и зрения
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b>	<b>ДУ(КОСГ)</b>			<b>капитальный ремонт</b>



\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенические помещения**  
**МАУДО «ДШИ» СП «Камертон»**  
**142280, Московская область, г. Протвино, ул. Гагарина д.2 А**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Нет универсальной кабины, доступной для всех категорий	все	Капитальный ремонт	Оборудовать универсальную кабину, доступную для всех категорий
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ(ОСГ)			капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**МАУДО «ДШИ» СП «Камертон»**  
**142280, Московская область, г. Протвино, ул. Гагарина д.2 А**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Не продублировано тактильными средствами и звуковыми средствами	все	капитальный ремонт	Продублировать тактильными средствами и звуковыми средствами
6.2	Акустические средства	есть			отсутствуют	Г	капитальный ремонт	Оборудовать акустическими средствами
6.3	Тактильные средства	есть			частично отсутствуют	С	капитальный ремонт	Оборудовать тактильными средствами
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	ДУ(КОС)			капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_